

Restarbeiten/Bestellungen: BV SP Gaida 251189

Pos:	Tätigkeit/Bestellung:	Erledigt:
1	Steinreihe fehlt, nicht möglich AFB montage und Abdichtung Rollokasten Deckel Fehlt,Folien nicht entfernt Griff fehlt, FE einstellen	
2	Folien nicht entfernt, Untere Konsolen überstand Wasserschlitze Kappen fehlen, Innen Abdichtung nicht vollständig Besfestigung Unten nicht vollständig	
3	Folien nicht entfernt, Untere Konsolen überstand Wasserschlitze Kappen fehlen, Innen Abdichtung nicht vollständig Beschädigung in Rahmenfalz, Oberebandabdeckungen fehlt Abdeckkappen für Borungrn im Falz fehlen	
4	Folien nicht entfernt, Untere Konsolen überstand Wasserschlitze Kappen fehlen, Innen Abdichtung nicht vollständig Abdeckkappen für Borungrn im Falz fehlen	
5	Folien nicht entfernt, Untere Konsolen überstand Wasserschlitze Kappen fehlen, Innen Abdichtung nicht vollständig Besfestigung Unten nicht vollständig	
6	Folien nicht entfernt, Untere Konsolen überstand Wasserschlitze Kappen fehlen, Innen Abdichtung nicht vollständig Besfestigung Unten nicht vollständig	
7	Folien nicht entfernt, Untere Konsolen überstand Wasserschlitze Kappen fehlen, Innen Abdichtung nicht vollständig Besfestigung Unten nicht vollständig Griff fehlt, Oberebandabdeckung fehlt, FE einstellen Abdeckkappen für Borungrn im Falz fehlen Beschädigung am Flügel	
8	Rollokasten Deckel Fehlt,Folien nicht entfernt Griff fehlt, FE einstellen, AFB Niederhalter löse IFB muss noch gemessen werden	
9	Rollokasten Deckel Fehlt,Folien nicht entfernt Griff fehlt, FE einstellen, AFB Niederhalter löse IFB muss noch gemessen werden	
10	Folien nicht entfernt, Griff fehlt, FE einstellen	
11	Folien nicht entfernt, Griff fehlt, FE einstellen	
12	Folien nicht entfernt, AFB Niederhalter fehlt	

13	Folien nicht entfernt,Wasserschlitze Kappen fehlen, Abdichtung nicht vollständig, Oberebandabdeckungen fehlt Griff fehlt, FE Veinstellen				
14	Folien nicht entfernt,Wasserschlitze Kappen fehlen, Abdichtung nicht vollständig, Oberebandabdeckungen fehlt Griff fehlt, FE Veinstellen AFB?				
15	Folien nicht entfernt,Wasserschlitze Kappen fehlen, Abdichtung nicht vollständig, Oberebandabdeckungen fehlt Griff fehlt, FE Veinstellen AFB?				
Allg	Alle Vorbauelemente noch nicht montiert				
Benötigtes Material					
Montagematerial:	Menge:	Lieferant:	Best. am:	LT:	Mat. Ber.

Restarbeiten erledigt am: _____

Unterschrift Monteur: _____