

Abnahme der nachfolgend beschriebenen Arbeiten

Datum: 11.03.25

nach § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B

Bauvorhaben: Himmelreichstr. 10, 96120 Bischberg
Baustellenadresse: 96120 Bischberg Himmelreichstr. 10
Auftrag Nr.: 241025
Kommission: Fenster, Rollläden
Bauherr: Sebastian Hartmann, Schulstraße 24, 96120 Bischberg
Monteur: Jesus Vega

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Bautür-Nr. _____

Regie-Zusatzarbeiten (gegen Berechnung):

Elemente sind funktionfähig übergeben: _____	Ja / Nein
Rollladen-/ Raffstorefunktion überprüft: _____	Ja / Nein
Alle Griffoliven und Abdeckkappen vorhanden: _____	Ja / Nein
Folien von Rahmen/ Flügel und Glasaufkleber entfernt: _____	Ja / Nein
Kratzer auf Scheiben, Flügel und Rahmen: _____	Ja / Nein
Schlüsselübergabe (_____ Stk.) erfolgt an: _____	Ja / Nein
Pflege- und Wartungshinweise übergeben: _____	Ja / Nein
Alle Innentüren geliefert und montiert: _____	Ja / Nein
Alle Innentürgriffe montiert: _____	Ja / Nein
Boden (Laminat, Fliesen, Parkett) bereits verlegt: _____	Ja / Nein
Feuchtraumzargen ringsum versiegelt: _____	Ja / Nein

Die Lieferung/ Montage bzw. die oben genannten Arbeiten wurden ordnungsgemäß und mängelfrei ausgeführt.
Es liegen keine Beschädigungen an Rahmen, Flügel, Glas oder sonstigen Elementen bzw. der Einrichtung und Räumlichkeiten vor.
Die Arbeiten gelten somit gemäß § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B als abgenommen.

Unterschrift des Bauherr/ Mieter/ Architekt

Unterschrift Monteur/ Firmenvertreter Magnat

Druckschrift: S. Hartmann

Druckschrift: _____

Der Auftraggeber hat eine Ausfertigung der Abnahme erhalten.

Der Monteur versichert durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Abnahme.

Die gesetzliche Gewährleistung umfasst alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Sie erlischt bei unsachgemäßer Benutzung und Beschädigung, dies insbesondere bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Pflegehinweise. Pflege und Wartung der Elemente können während und nach der Gewährleistungszeit durch unseren Kundendienst kostenpflichtig ausgeführt werden.

Pos 1



Pos 5



Pos 7



Schraube fehlt

Pos 11



FE einstellen



Obere Band abdeckung
defekt