

☐ Montagebericht

☒ Abnahmeprotokoll

weru

Fenster und Türen fürs Leben

Kraus + Schweighöfer
Bauelemente GmbH
Rollnerstraße 138 A
90408 Nürnberg

Vorgang Nr. 2249 mit 3035 und 3170

Telefon Nr. 0176 72501789

Kunde/ Name: Herr Stefan Olschewski

Straße / Hausnr. Ludwigstraße 30

PLZ / Ort 91301 Forchheim

Anwesende Personen: _____

Ausgeführte Arbeiten/ Reparaturen:

- alle Entwässerungskappen wurden angebracht.
- Der Einbau des Elements im Spitzboden (Süd) wurde -aufgrund Feuhtigkeit- überprüft
- ein selbstverriegelnder Griff und ein absperrender Griff wurden nachgeliefert
- vier selbstverriegelnde und vier absperrende Griffe wurden zusätzlich geliefert.
- zwei Absturzsicherungen wurde zusätzlich geliefert und montiert.
- drei Innenfensterbänke wurden zusätzlich geliefert und montiert.

Fehlerursache: _____

Vereinbarung Servicetechniker / Kunde

Servicetechniker:

1. _____
2. _____

Arbeitszeit Stunden km

Die gerügten Mängel sind heute zu meiner Zufriedenheit beseitigt worden.

17.01.25
Datum

Unterschrift Kunde