

wenn's am HLR Zuhause geht!



MAGNAT Bauelemente GmbH, Villachstr. 1, 96052 Bamberg, Tel.: 0951/70080-0, Fax. 0951/70080-88

MONTAGE-AUFTRAG vom 09.12.2024

Nr. 241093

Firma: Format 4pro GmbH
Frau / Herrn: Format 4pro GmbH
Bauvorhaben: Mainzer Str. 3, 96123 Pödelndorf
Kommission: BV Korporaal Haustür

Telefon: 09505 - 80 76 88 00

KW 30 CA 8^{er} HTR

Ansprechpartner: Rainer Martin
Tel: 0951/ 70080-32

Montagetermin: 24/07/25

Kostenstelle: T1917

BAUSTELLENADRESSE:

Format4pro
Mainzer Str. 3
96123 Litzendorf
Tel.: 09505

lfdm-Umfang: 0,00 m
Stückzahl: 2 Stk.

Montageauftrag erteilt an Monteur: FA JESUS VEGA am 09.12.2024

Bemerkungen / Zubehör:

2x HT SANIERUNG
(MONTAGE ERST NACH DER FENSTER
MONTAGE)
HAUSTÜROFFNUNGEN WERDEN BAUSEITIG
GERICHTET !

Lagerbestellungen

Stk.

Baustellenanlieferung

Stk.

JNOTHERM HT 2 Stk KW 51
+ MONTAGEMATERIAL S. LISTE

Montageauftrag erteilt:

Sonstiges

Bautür
Bauschild



MAGNAT
Bauelemente GmbH
Villachstraße 1 - 96052 Bamberg
Tel.: 0951 / 700 800
Fax: 0951 / 700 8022

Abnahme der nachfolgend beschriebenen Arbeiten

Datum: _____

nach § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B

Bauvorhaben: Mainzer Str. 3, 96123 Pödelndorf
Baustellenadresse: 96123 Litzendorf Mainzer Str. 3
Auftrag Nr.: 241093
Kommission: BV Korporaal Haustür
Bauherr: Format 4pro GmbH, Schlemmerwiesen 9, 96123 Litzendorf

Monteur: _____

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Bautür-Nr. _____

Meterrisse vorhanden: _____	Ja / Nein
alle Elemente montiert und funktionsfähig: _____	Ja / Nein
Befestigung der Stulpelemente oben + unten geprüft und i.O.: _____	Ja / Nein
Elemente mit HT-Schwelle nach Meterriss montiert: _____	Ja / Nein
Einbautiefe Fenster/ Türen geprüft: _____	Ja / Nein
AFB Ausladung geprüft und mängelfrei montiert: _____	Ja / Nein
IFB Ausladung geprüft und mängelfrei montiert: _____	Ja / Nein
alle Rollladen/ Raffstore montiert und überprüft: _____	Ja / Nein
VSR mit Kurbelbedienung und Kurbellänge geprüft und i.O.: _____	Ja / Nein
Schlagregendichtheit zwischen RFS und Rahmen: _____	Ja / Nein
Überstand der Rollo-/ Raffstorekästen geprüft: _____	Ja / Nein
Folien von Rahmen/ Flügel und Glasauflöser entfernt: _____	Ja / Nein
Mängel wie Kratzer auf Scheiben, Flügel und Rahmen: _____	Ja / Nein
Gewerke Loch geschlossen: _____	Ja / Nein
alle Grifföfen und Abdeckkappen vorhanden: _____	Ja / Nein
Schlüsselübergabe (_____ Stk.) erfolgt an: _____	Ja / Nein
Pflege- und Wartungshinweise übergeben: _____	Ja / Nein

Regie-Zusatzarbeiten (gegen Berechnung):

Die Lieferung/ Montage bzw. die oben genannten Arbeiten wurden ordnungsgemäß und mängelfrei ausgeführt.
Es liegen keine Beschädigungen an Rahmen, Flügel, Glas oder sonstigen Elementen bzw. der Einrichtung und Räumlichkeiten vor.
Die Arbeiten gelten somit gemäß §640 BGB bzw. §12 VOB/B als abgenommen.

Unterschrift des Bauleiters/ Bauherr/ Auftraggeber

Der Auftraggeber hat eine Ausfertigung der Abnahme erhalten.

Die gesetzliche Gewährleistung umfasst alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Sie erlischt bei unsachgemäßer Benutzung und Beschädigung, dies insbesondere bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Pflegehinweise. Pflege und Wartung der Elemente können während und nach der Gewährleistungszeit durch unseren Kundendienst kostenpflichtig ausgeführt werden.

Unterschrift Monteur

Der Monteur versichert durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Abnahme.

Montageanweisung



Kommission: RM_FirmaFormat4-HAT				Datum: 01.10.2024				
Auftragsnummer: 241093				Aufmaßtechniker: C. Wunsch				
Neubau	3-fach Verglasung		Kran benötigt		Bautür	Parkmöglichkeit	X	
	2-fach Verglasung		Kran vor Ort		Bauschild	X	Lagerfläche	X
Altbau	Demontage		Entsorgung Mulde Bst.		Staubwand		Etage/Fahrstuhl	EG/KG
	Demontage bauseits	X	Entsorgung Mulde Hof		Vlles		Bautreppe/Gerüst	
Montage nach Stand der Technik								
	Außen		Mitte		Innen		Bemerkung	
Oben			Trioplex					
	Twinaktiv	X	Schaum	X	Twinaktiv	X		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl			
LI / Re			Trioplex					
	Twinaktive	X	Schaum	X	Twinaktiv	X		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl			
Unten Brüstung, bodentieft mit Fensterbank	Twinaktiv		Schaum		Twinaktiv			
	Twinaktiv		Schaum		Renoleiste/Acryl			
Unten bodentieft, Erdreich, Balkon, Terrasse	EPDM		Schaum		Twinaktiv			
	bauseits	X	Schaum	X	Twinaktiv	X		
HST oben	Twinaktiv		Soudal blau		Twinaktiv		Verschraubung Würth	
HST seitlich			Trioplex					
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv			
HST unten	Twinaktiv		Schaum					
Verleistung	Innen 3-seitig		innen 2-seitig		außen seitlich		Flachleiste mm Farbe	
	Innen 4-seitig		innen unten		außen unten		Renoleiste mm Farbe	
Außenfensterbank			Alu mit Kompriband		Granit/Stein			
			Alu mit Stockrahmen-dichtung		Steinbank Bestand			
Innenfensterbank			Helopal		Bestand			
			Werzalit		Steinbank			
Rollomontage								
Vorsatz		Panzer Bestand		Panzer				
Aufsatz		Motoren Bestand		Motoren				
Sturzkasten Bestand		Rollodeckel Bestand		Rollodeckel				
Rollozubehör		Rollogurt		DIHA Gurtdurchführung				
		Einlass-Gurtwickler		Blende		Größe:		
				Schwenkwickler		Größe:		
		Rollowelle		Doppelbocklager				
Raffstore		Vorsatz		Schienen				
		Schachtmontage		Seil				
		freitragend						



Checkliste Material'

Datum: 21.11.2024

Auftragsnummer:	241093		Kommission:	RM_FirmaFormat4-HAT			Lager Ware geprüft:
	Typ	Stk.		Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	
Haustür		2	Inotherm	30.09.2024	29.10.2024	51	
Folie unten	Twin Aktiv 100mm	30lfm	Lager				
Montageschaum	Allseason-Schaum 1K	2	Lager				
Montagekleber	illbruck SP351 anthrazit	1	Lager				
Primer	Sprühprimer	3	Lager				
Bauwinkel	Knelsen 40x90x2,5	10	Lager				
Montageschrauben	AMO 7,5x182	30	Lager				
Bauschild	Ja	1	Lager				



Aufmaß Haustür:

☒ Altbau

Datum: 21.10.2024

BV: 241093 RM-Format4

DIN ☒ L ☐ R FFB: mm

Alter Stock: Holz

Durchgangslichte: 965

Fußbodenheizung ☐

Innen:

Verleistung ☐

Abfugen ☐

Einputzen
bauseits ☒



Höhe:
2190

Breite: 2970

Außen:

Verleistung ☐

Abfugen ☐




Einputzen
Bauseits ☒



Höhe:
2250

Breite: 2980

Versatz: unten: -65 oben: 0 seitlich: -5





Bestellmaß:

2950x2150 +BEP 10

Montage:

Glasbausteine werden entfernt

Arbeiten bauseits:



INOTHERM

Inotherm d.o.o., Prigorica 98
SI- 1331 Dolenja vas, SLOWENIEN




Tel: ++386 1 835 07 45
patricija.grobnik@inotherm.si

Patricija Grobnik

Auftragsbestätigung: N30374B / 30.09.2024

Prigorica 30.09.2024

Außenansicht



ACHTUNG! Aus technischen Gründen sind in dieser Darstellung Abweichungen zu den Originalprodukten möglich.
Produktänderungen vorbehalten.

Auftragsbestätigung: N30374C / 30.09.2024

Prigorica 30.09.2024

Außenansicht

